

RSI-CCL Mitsubishi CC-Link Master/Local Interface driver

Release Notes

Version 2.1 Released: 2018/10/17

- mdOpen時エラー修正: CCLINKバス構成によりパラメータ設定時(mdOpen)に-10エラー(パラメータ設定エラー)となる問題がありました。こちらはパラメータ設定サイズ不整合により初期化することに起因しており、本バージョンにて修正されています。
- インストーラー作成ツールをEXE形式からMSIに変更しました。
- INtime 6.3.18220で動作確認をおこなっています。

Version 2.0 Released: 2017/4/14

- INtime バージョン6.1以上に対応し、動作確認をおこなっています。
旧バージョンをご使用のお客様:
 - APIインターフェースに互換性はありますが、ドライバとの通信構造が大きく変わっていますので、本バージョンをご利用の場合、アプリケーションは本バージョンのライブラリにてリビルドが必要です。
- マニュアルを「セットアップマニュアル(DOCRSICCLDRV.pdf)」と「APIリファレンスマニュアル(DOCRSICCLAPI.pdf)」に分けて刷新しました。
- サンプルコード(datalink.c)を追加しました。
- インストールパスを変更しました:
 - \$(INtime)¥drivers¥ -> \$(Program Files(x86))¥Micronet¥RSICCL¥